

Life Is On

Schneider
Electric



Compensación de Energía Reactiva
y Filtrado de Armónicos
Energy Efficiency, Immediate Saving
Lista de precios Septiembre 2018



schneider-electric.com/es

La web donde encontrarás
toda la información que necesitas
sobre Schneider Electric
(Tarifas, Catálogos, formaciones, etc....)
en un solo click.

Toda la información, novedades
y herramientas Schneider Electric
allí donde las necesites



Schneider Electric ha creado un nuevo Portal de Partners para profesionales como tú y en el que encontrarás no solo toda la información de nuestros productos y novedades, sino también todas las herramientas, programas y formaciones on-line que te ayudarán en tu día a día a dar una mejor respuesta a tu cliente.

Regístrate ahora en

partners.schneider-electric.es

Life Is On

Schneider
Electric

Índice de referencias y precios

Índice de referencias y precios

Energy Efficiency, Immediate Saving

| Referencia | P.V.R. € | Pág. | Referencia | P.V.R. € | Pág. |
|-----------------|----------|------|-----------------|----------|------|
| 15570RT | 203,84 | 7 | BLRCH208A250B48 | 240,24 | 5 |
| 15571RT | 203,84 | 7 | BLRCH208A250B60 | 410,80 | 6 |
| 15572RT | 203,84 | 7 | BLRCH250A300B40 | 279,76 | 5 |
| 15574RT | 203,84 | 7 | BLRCH250A300B44 | 270,40 | 5 |
| 15575RT | 236,08 | 7 | BLRCH250A300B52 | 268,32 | 6 |
| 15576RT | 236,08 | 7 | BLRCH250A300B69 | 380,64 | 6 |
| 15577RT | 236,08 | 7 | BLRCH258A310B48 | 268,32 | 5 |
| 15578RT | 236,08 | 7 | BLRCH300A360B40 | 327,60 | 5 |
| 15579RT | 236,08 | 7 | BLRCH300A360B69 | 420,16 | 6 |
| 15580RT | 236,08 | 7 | BLRCH303A000B44 | 319,28 | 5 |
| 15582RT | 265,20 | 7 | BLRCH309A371B52 | 317,20 | 6 |
| 15583RT | 265,20 | 7 | BLRCH339A407B48 | 336,96 | 5 |
| 15584RT | 265,20 | 7 | BLRCH344A413B52 | 333,84 | 6 |
| 15585RT | 265,20 | 7 | BLRCH400A480B40 | 428,48 | 5 |
| 15586RT | 265,20 | 7 | BLRCH400A480B52 | 376,48 | 6 |
| 15588RT | 364,00 | 7 | BLRCH500A000B40 | 495,04 | 5 |
| 15589RT | 364,00 | 7 | BLRCH500A000B44 | 455,52 | 5 |
| 15590RT | 364,00 | 7 | EVCP060D5IP31 | - | 30 |
| 15591RT | 364,00 | 7 | EVCP060D5IP54 | - | 30 |
| 15592RT | 364,00 | 7 | EVCP120D5IP31 | - | 30 |
| 15593RT | 364,00 | 7 | EVCP120D5IP54 | - | 30 |
| 15594RT | 364,00 | 7 | EVCP200D5IP31 | - | 30 |
| 15596RT | 514,80 | 7 | EVCP200D5IP54 | - | 30 |
| 15597RT | 546,00 | 7 | EVCP300D5IP31 | - | 30 |
| 15598RT | 566,80 | 7 | EVCP300D5IP54 | - | 30 |
| 15599RT | 590,72 | 7 | EVCP047D6IP31 | - | 30 |
| BLRCH027A033B24 | 90,48 | 5 | EVCP047D6IP54 | - | 30 |
| BLRCH042A050B24 | 101,92 | 5 | EVCP094D6IP31 | - | 30 |
| BLRCH050A060B40 | 86,32 | 5 | EVCP094D6IP54 | - | 30 |
| BLRCH050A060B44 | 84,24 | 5 | EVCP157D6IP31 | - | 30 |
| BLRCH050A060B48 | 84,24 | 5 | EVCP157D6IP54 | - | 30 |
| BLRCH054A065B24 | 125,84 | 5 | EVCP235D6IP31 | - | 30 |
| BLRCH063A075B40 | 90,48 | 5 | EVCP235D6IP54 | - | 30 |
| BLRCH075A090B40 | 92,56 | 5 | EVCP040D7IP31 | - | 30 |
| BLRCH075A090B44 | 90,48 | 5 | EVCP040D7IP54 | - | 30 |
| BLRCH075A090B48 | 90,48 | 5 | EVCP080D7IP31 | - | 30 |
| BLRCH088A106B48 | 106,08 | 5 | EVCP080D7IP54 | - | 30 |
| BLRCH100A120B44 | 132,08 | 5 | EVCP133D7IP31 | - | 30 |
| BLRCH104A125B40 | 134,16 | 5 | EVCP133D7IP54 | - | 30 |
| BLRCH104A125B48 | 132,08 | 5 | EVCP200D7IP31 | - | 30 |
| BLRCH109A130B24 | 262,08 | 5 | EVCP200D7IP54 | - | 30 |
| BLRCH120A144B57 | 232,96 | 6 | LC1-DFK11M7 | - | 21 |
| BLRCH125A150B40 | 173,68 | 5 | LC1-DWK12M7 | - | 21 |
| BLRCH125A150B44 | 167,44 | 5 | LC1D115 | - | 21 |
| BLRCH125A150B48 | 167,44 | 5 | LC1D12 | - | 21 |
| BLRCH125A150B52 | 151,84 | 6 | LC1D32 | - | 21 |
| BLRCH125A150B60 | 279,76 | 6 | LC1D80 | - | 21 |
| BLRCH125A150B69 | 211,12 | 6 | LVR05065A40T | - | 21 |
| BLRCH150A180B40 | 180,96 | 5 | LVR05125A40T | - | 21 |
| BLRCH150A180B44 | 175,76 | 5 | LVR05125A69T | - | 21 |
| BLRCH150A180B57 | 309,92 | 6 | LVR05250A40T | - | 21 |
| BLRCH150A180B69 | 270,40 | 6 | LVR05250A69T | - | 21 |
| BLRCH155A186B48 | 175,76 | 5 | LVR05500A40T | - | 21 |
| BLRCH170A204B48 | 185,12 | 5 | LVR05500A69T | - | 21 |
| BLRCH171A205B83 | 336,96 | 6 | LVR05X00A40T | - | 21 |
| BLRCH200A240B40 | 248,56 | 5 | LVR05X00A69T | - | 21 |
| BLRCH200A240B44 | 246,48 | 5 | LVR07065A40T | - | 21 |
| BLRCH200A240B69 | 309,92 | 6 | LVR07125A40T | - | 21 |

Índice de referencias y precios

Energy Efficiency, Immediate Saving

| Referencia | P.V.R. € | Pág. | Referencia | P.V.R. € | Pág. |
|------------------|-----------------|------|----------------|------------------|------|
| LVR07125A69T | – | 21 | VLVAF2P03507AA | 7.984,08 | 15 |
| LVR07250A40T | – | 21 | VLVAF2P03507AB | 7.424,56 | 17 |
| LVR07250A69T | – | 21 | VLVAF2P03508AA | 8.116,16 | 15 |
| LVR07500A40T | – | 21 | VLVAF2P03508AB | 7.465,12 | 17 |
| LVR07500A69T | – | 21 | VLVAF2P03509AA | 8.171,28 | 15 |
| LVR07X00A40T | – | 21 | VLVAF2P03509AB | 7.526,48 | 17 |
| LVR07X00A69T | – | 21 | VLVAF2P03510AA | 9.075,04 | 15 |
| LVR14065A40T | – | 21 | VLVAF2P03510AB | 8.272,16 | 17 |
| LVR14125A40T | – | 21 | VLVAF2P03511AA | 9.306,96 | 15 |
| LVR14250A40T | – | 21 | VLVAF2P03511AB | 8.574,80 | 17 |
| LVR14500A40T | – | 21 | VLVAF2P03512AA | 9.523,28 | 15 |
| LVR14X00A40T | – | 21 | VLVAF2P03512AB | 8.817,12 | 17 |
| PCSP060D5IP31 | – | 29 | VLVAF2P03531AA | 8.877,44 | 15 |
| PCSP060D5IP54 | – | 29 | VLVAF2P03531AB | 8.211,84 | 17 |
| PCSP120D5IP31 | – | 29 | VLVAF3L225A40A | 5.049,20 | 9 |
| PCSP120D5IP54 | – | 29 | VLVAF3L250A40A | 5.437,12 | 9 |
| PCSP200D5IP31 | – | 29 | VLVAF3L275A40A | 5.666,96 | 9 |
| PCSP200D5IP54 | – | 29 | VLVAF3L300A40A | 6.890,00 | 9 |
| PCSP300D5IP31 | – | 29 | VLVAF3L225A40B | 4.506,32 | 9 |
| PCSP300D5IP54 | – | 29 | VLVAF3L250A40B | 4.701,84 | 9 |
| PCSP047D6IP31 | – | 29 | VLVAF3L275A40B | 4.927,52 | 9 |
| PCSP047D6IP54 | – | 29 | VLVAF3L300A40B | 5.790,72 | 9 |
| PCSP094D6IP31 | – | 29 | VLVAF3P03513AA | 12.277,20 | 15 |
| PCSP094D6IP54 | – | 29 | VLVAF3P03513AB | 12.004,72 | 17 |
| PCSP157D6IP31 | – | 29 | VLVAF3P03514AA | 12.448,80 | 15 |
| PCSP157D6IP54 | – | 29 | VLVAF3P03514AB | 12.206,48 | 17 |
| PCSP235D6IP31 | – | 29 | VLVAF3P03515AA | 14.116,96 | 15 |
| PCSP235D6IP54 | – | 29 | VLVAF3P03515AB | 13.052,00 | 17 |
| PCSP040D7IP31 | – | 29 | VLVAF3P03516AA | 14.394,64 | 15 |
| PCSP040D7IP54 | – | 29 | VLVAF3P03516AB | 13.319,28 | 17 |
| PCSP080D7IP31 | – | 29 | VLVAF5L350A40A | 8.720,40 | 9 |
| PCSP080D7IP54 | – | 29 | VLVAF5L400A40A | 9.032,40 | 9 |
| PCSP133D7IP31 | – | 29 | VLVAF5L450A40A | 10.397,92 | 9 |
| PCSP133D7IP54 | – | 29 | VLVAF5L500A40A | 11.238,24 | 9 |
| PCSP200D7IP31 | – | 29 | VLVAF5L550A40A | 11.678,16 | 9 |
| PCSP200D7IP54 | – | 29 | VLVAF5L600A40A | 12.526,80 | 9 |
| VLVAEW0L007A40AA | 786,24 | 9 | VLVAF5L350A40B | 7.349,68 | 9 |
| VLVAEW0L015A40AA | 813,28 | 9 | VLVAF5L400A40B | 7.735,52 | 9 |
| VLVAEW0L017A40AA | 1.003,60 | 9 | VLVAF5L450A40B | 8.990,80 | 9 |
| VLVAEW0L020A40AA | 1.045,20 | 9 | VLVAF5L500A40B | 9.303,84 | 9 |
| VLVAEW0L025A40AA | 1.081,60 | 9 | VLVAF5L550A40B | 9.869,60 | 9 |
| VLVAEW0L030A40AA | 1.190,80 | 9 | VLVAF5L600A40B | 10.706,80 | 9 |
| VLVAEW0L037A40AA | 1.357,20 | 9 | VLVAF5N03517AA | 9.717,76 | 11 |
| VLVAEW0L045A40AA | 1.383,20 | 9 | VLVAF5N03517AB | 8.858,72 | 13 |
| VLVAEW0L050A40AA | 1.497,60 | 9 | VLVAF5N03518AA | 9.602,32 | 11 |
| VLVAEW1L060A40AA | 1.653,60 | 9 | VLVAF5N03518AB | 9.330,88 | 13 |
| VLVAEW1L070A40AA | 1.747,20 | 9 | VLVAF5N03519AA | 10.558,08 | 11 |
| VLVAEW1L075A40AA | 1.864,72 | 9 | VLVAF5N03519AB | 10.163,92 | 13 |
| VLVAEW1L082A40AA | 1.876,16 | 9 | VLVAF5N03520AA | 11.515,92 | 11 |
| VLVAEW1L090A40AA | 1.918,80 | 9 | VLVAF5N03520AB | 10.626,72 | 13 |
| VLVAEW1L100A40AA | 1.981,20 | 9 | VLVAF5N03521AA | 11.602,24 | 11 |
| VLVAEW2L125A40AA | 3.416,40 | 9 | VLVAF5N03521AB | 11.243,44 | 13 |
| VLVAEW2L150A40AA | 3.729,44 | 9 | VLVAF5N03522AA | 12.627,68 | 11 |
| VLVAEW2L175A40AA | 4.282,72 | 9 | VLVAF5N03522AB | 12.214,80 | 13 |
| VLVAEW2L200A40AA | 4.998,24 | 9 | VLVAF5P03517AA | 16.435,12 | 15 |
| VLVAF2P03506AA | 7.767,76 | 15 | VLVAF5P03517AB | 14.366,56 | 17 |
| VLVAF2P03506AB | 7.263,36 | 17 | VLVAF5P03518AA | 17.513,60 | 15 |

Índice de referencias y precios

Energy Efficiency, Immediate Saving

| Referencia | P.V.R. € | Pág. |
|----------------|-----------|------|
| VLVAF5P03518AB | 15.421,12 | 17 |
| VLVAF6P03519AA | 19.132,88 | 15 |
| VLVAF6P03519AB | 17.882,80 | 17 |
| VLVAF6P03520AA | 20.380,88 | 15 |
| VLVAF6P03520AB | 19.169,28 | 17 |
| VLVAF6P03521AA | 22.508,72 | 15 |
| VLVAF6P03521AB | 20.128,16 | 17 |
| VLVAF6P03522AA | 22.014,72 | 15 |
| VLVAF6P03522AB | 20.790,64 | 17 |
| VLVAF7N03534AA | 22.491,04 | 11 |
| VLVAF7N03534AB | 21.639,28 | 13 |
| VLVAF7N03536AA | 24.505,52 | 11 |
| VLVAF7N03536AB | 23.358,40 | 13 |
| VLVAF7N03537AA | 27.645,28 | 11 |
| VLVAF7N03537AB | 25.168,00 | 13 |
| VLVAF7N03539AA | 29.669,12 | 11 |
| VLVAF7N03539AB | 25.532,00 | 13 |
| VLVAF8P03534AA | 33.293,52 | 15 |
| VLVAF8P03534AB | 30.831,84 | 17 |
| VLVAF8P03535AA | 37.067,68 | 15 |
| VLVAF8P03535AB | 34.343,92 | 17 |
| VLVAF8P03536AA | 39.345,28 | 15 |
| VLVAF8P03536AB | 35.093,76 | 17 |
| VLVAF8P03537AA | 41.442,96 | 15 |
| VLVAF8P03537AB | 38.752,48 | 17 |
| VLVAF8P03538AA | 43.776,72 | 15 |
| VLVAF8P03538AB | 41.030,08 | 17 |
| VLVAF8P03539AA | 44.715,84 | 15 |
| VLVAF8P03539AB | 41.914,08 | 17 |
| VLVAW0N03501AA | 2.185,04 | 11 |
| VLVAW0N03502AA | 2.100,80 | 11 |
| VLVAW0N03503AA | 2.126,80 | 11 |
| VLVAW0N03504AA | 2.155,92 | 11 |
| VLVAW0N03526AA | 2.174,64 | 11 |
| VLVAW0N03527AA | 2.090,40 | 11 |
| VLVAW1N03505AA | 2.787,20 | 11 |
| VLVAW1N03506AA | 2.743,52 | 11 |
| VLVAW1N03507AA | 2.766,40 | 11 |
| VLVAW1N03508AA | 2.974,40 | 11 |
| VLVAW1N03528AA | 2.690,48 | 11 |
| VLVAW1N03529AA | 2.844,40 | 11 |
| VLVAW1N03530AA | 2.918,24 | 11 |
| VLVAW2N03509AA | 5.134,48 | 11 |
| VLVAW2N03509AB | 4.616,56 | 13 |
| VLVAW2N03510AA | 5.266,56 | 11 |
| VLVAW2N03510AB | 4.992,00 | 13 |
| VLVAW2N03511AA | 5.657,60 | 11 |
| VLVAW2N03511AB | 5.139,68 | 13 |
| VLVAW2N03531AA | 5.480,80 | 11 |
| VLVAW2N03531AB | 4.966,00 | 13 |
| VLVAW3N03512AA | 6.515,60 | 11 |
| VLVAW3N03512AB | 6.234,80 | 13 |
| VLVAW3N03513AA | 6.646,64 | 11 |
| VLVAW3N03513AB | 6.373,12 | 13 |
| VLVAW3N03514AA | 6.974,24 | 11 |
| VLVAW3N03514AB | 6.763,12 | 13 |
| VLVAW3N03515AA | 7.155,20 | 11 |

| Referencia | P.V.R. € | Pág. |
|----------------|-----------|-------------------------|
| VLVAW3N03515AB | 6.903,52 | 13 |
| VLVAW3N03516AA | 7.285,20 | 11 |
| VLVAW3N03516AB | 7.040,80 | 13 |
| VLVAW3N03532AA | 7.486,96 | 11 |
| VLVAW3N03532AB | 6.718,40 | 13 |
| VLVFF2P03506AA | 6.697,60 | 19 |
| VLVFF2P03506AB | 5.803,20 | 19 |
| VLVFF2P03507AA | 7.295,60 | 19 |
| VLVFF2P03507AB | 6.437,60 | 19 |
| VLVFF2P03508AA | 7.467,20 | 19 |
| VLVFF2P03508AB | 6.578,00 | 19 |
| VLVFF2P03510AA | 7.893,60 | 19 |
| VLVFF2P03510AB | 7.072,00 | 19 |
| VLVFF2P03512AA | 8.834,80 | 19 |
| VLVFF2P03512AB | 7.904,00 | 19 |
| VLVFW0N03501AA | 1.185,60 | 18 |
| VLVFW0N03502AA | 1.248,00 | 18 |
| VLVFW0N03503AA | 1.289,60 | 18 |
| VLVFW0N03504AA | 1.357,20 | 18 |
| VLVFW1N03506AA | 1.979,12 | 18 |
| VLVFW1N03507AA | 2.104,96 | 18 |
| VLVFW1N03508AA | 2.270,32 | 18 |
| VLVFW2N03509AA | 4.264,00 | 18 |
| VLVFW2N03510AA | 4.732,00 | 18 |
| VLVFW2N03511AA | 4.815,20 | 18 |
| VLVFW2N03512AA | 5.020,08 | 18 |
| VLVFW2N03509AB | 3.952,00 | 18 |
| VLVFW2N03510AB | 4.378,40 | 18 |
| VLVFW2N03511AB | 4.035,20 | 18 |
| VLVFW2N03512AB | 4.134,00 | 18 |
| VLVIP54KIT01 | Consultar | 11, 13, 15, 17 |
| VLVIP54KIT02 | Consultar | 11, 13, 15, 17 |
| VLVIP54KIT03 | Consultar | 11, 13, 15, 17 |
| VPL06N | 357,76 | 22 |
| VPL12N | 378,56 | 22 |

Atención Comercial

Delegación Comercial Nordeste

Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares

Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologic
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA

Zaragoza-Teruel-Huesca

Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA

Delegación Comercial Levante

Valencia-Castellón-Albacete

Camino de Barranquet, 57
46133 - Meliana - VALENCIA

Alicante-Murcia

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7
03006 - ALICANTE

Delegación Comercial Centro

Madrid-Cuenca-Guadalajara-Toledo-Ciudad Real

Valgrande, 6
28108 - Alcobendas - MADRID

Delegación Comercial Sur

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Cáceres-Badajoz

Málaga-Granada-Almería-Huelva

Avenida Charles Darwin, s/n Edificio Bogaris
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Las Palmas-Tenerife

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Delegación Comercial Norte

Vizcaya

Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi
48009 - BILBAO

Guipúzcoa-Álava

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Navarra-La Rioja

Ctra. Pamplona-Logroño, s/n
31100 - Puente la Reina - NAVARRA

Valladolid-Ávila-Segovia-Salamanca-Palencia-Zamora

Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID

Burgos-Soria

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS

Delegación Comercial Noroeste

Asturias-León-Cantabria

Parque Tecnológico de Asturias
Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.º F
33428 - Llanera - ASTURIAS

A Coruña-Lugo

Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A
15190 - A CORUÑA

Pontevedra-Orense

Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO



**Centro Atención
Clientes**
Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

www.schneiderelectric.es/soporte

www.schneider-electric.com/es

Centro Atención Clientes



934·84·31·00



mySchneider App



SchneiderElectricES



@SchneiderES

ISEF

cursos específicos, material didáctico

<http://www.isefonline.es>

Soporte Técnico

elección, asesoramiento, diagnóstico

<http://www.schneiderelectric.es/faqs>

Servicio Posventa SAT

reparaciones e intervenciones, gestión de repuestos, asistencia técnica 24h

<http://www.schneiderelectric.es/soporte>

Schneider Electric España, S.A.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona

©2015 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados

Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.



ESMKT02005E16_ALF