

S16 - Kit de unión

.01




Kit 1 - Existente

.02



Kit 1 - Colocar las uniones (x2) suministradas el Kit de unión en el interior de los perfiles guía del Kit1

.03



Kit 1 - Fijar las uniones del perfil guía inferior mediante los tornillos de martillo (2 a cada lado de la unión)
Repetir en perfil guía superior.

.04



Kit 1 - Colocar los perfiles suministrados en el kit de unión en las uniones (x2) suministradas el Kit de unión

.05



Kit 1 - Colocar las uniones (x2) suministradas el Kit de unión en el interior de los perfiles guía suministrados en el Kit de unión

.06



06.1 Montar estructura Kit 2 y unir a Kit 1
06.2 Montar los módulos repartiendo los vuelos a ambos lados por igual
06.3 Montar arriostramientos

.07




Resultado Kit 1+Kit 2 Unidos

Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:

